

En condicions climàtiques extremes de fred



Mesures Preventives

Normes generals

- Cal utilitzar preferentment màquines que disposin de cabina o similar.
- Cal limitar l'exposició a temperatures extremes de fred, i substituir periòdicament els treballadors exposats.
- Cal assegurar-se que els treballadors porten la roba d'abric necessària.
- Cal assegurar-se que els vehicles disposen de sistemes de condicionament d'aire.

Proteccions col·lectives

- S'han d'ingerir aliments i/o begudes calentes periòdicament per tal de mantenir la temperatura del cos adequada.

Equips de protecció individual

- Casc.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball (adequada al fred).