

En operacions de manteniment de maquinària



Mesures Preventives

Normes generals

- S'han de fer les tasques de reparació de la maquinària amb el motor aturat.
 - Abans de manipular determinades parts de la maquinària, cal verificar-ne la temperatura.
-

Proteccions col·lectives

- Quan sigui necessari, cal delimitar i senyalitzar la zona de la reparació per evitar l'accés a qualsevol persona aliena a l'activitat.
-

Equips de protecció individual

- Guants contra agressions d'origen tèrmic.
 - Calçat de seguretat.
 - Roba de treball.
-