

En operaciones de gunitado



Medidas Preventivas

Normas generales

- El personal que manipula el robojet (gunitadora) ha de estar autorizado.
- Verificar el buen estado de la máquina y sus equipos antes de iniciar cada gunitado.
- Realizar mantenimientos periódicos del robojet.

Protecciones colectivas

- Establecer una zona de seguridad con el acceso restringido al personal autorizado.

Equipos de protección individual

- Casco.
- Gafas.
- Mascarilla.
- Guantes contra agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

Para más información

04.51 Robojet (gunitadora)