

En operacions de gunitatge



Mesures Preventives

Normes generals

- El personal que manipula el Robojet (gunitadora) ha d'estar autoritzat.
 - S'ha de verificar el bon estat de la màquina i els seus equips abans d'iniciar cada gunitatge.
 - Cal realitzar manteniments periòdics del Robojet.
-

Proteccions col·lectives

- S'ha d'establir una zona de seguretat amb l'accés restringit al personal autoritzat.
-

Equips de protecció individual

- Casc.
 - Ulleres.
 - Mascareta.
 - Guants contra agressions mecàniques.
 - Calçat de seguretat.
 - Roba de treball.
-

Per a més informació

04.51 Robojet (gunitadora)