

En operaciones de mantenimiento de maquinaria



Medidas Preventivas

Normas generales

- Efectuar las tareas de reparación de la maquinaria con el motor parado.
 - Antes de manipular determinadas partes de la maquinaria, verificar su temperatura.
-

Protecciones colectivas

- Cuando sea necesario, delimitar y señalizar la zona de la reparación para evitar el acceso de cualquier persona ajena a la actividad.
-

Equipos de protección individual

- Guantes contra agresiones de origen térmico.
 - Calzado de seguridad.
 - Ropa de trabajo.
-